


TUTO MISE A JOUR PE DESIGN V10,2 1ERE PARTIE


Lorsque vous ouvrez votre pe design V10, un nouvel onglet a été rajouté du nom de scanNcut.



Ce dernier est divisé en trois parties :

- Exporter des motifs au format fcm ou vers le Scanncut Canvas,
- Importer des motifs au format fcm,
- Se connecter/se déconnecter de scanNcutCanvas


A gauche de ces trois parties, il existe toujours comme dans les autres onglets la touche sélectionner




TUTO MISE A JOUR PE DESIGN V10,2 1ERE PARTIE

1. CONNECTER/DECONNECTER DE SCANNCUTCANVAS


Cliquez sur l'onglet scanncut puis se connecter/déconnecter



dans la boîte de dialogue qui apparaît taper votre nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe choisi



la connexion s'effectue et le message ci-dessous apparaît :




TUTO MISE A JOUR PE DESIGN V10,2 1ERE PARTIE

La déconnexion se fait de la même façon,


2. EXPORTER UN FICHER EN FCM

Vous devez au préalable sélectionner le motif et cliquer sur l'onglet scanncut. Ensuite cliquer sur exporter.



Plus besoin de localiser le fichier "pièce d'appliqué" par exemple dans votre ordre de broderie pour créer votre appliqué.

Vous devez mettre votre réglage de **ligne de décalage à 0.0 mm** et enregistrer directement votre fichier en fcm.



Sélectionnez ensuite votre dossier et enregistrez votre fichier en fcm. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer à votre machine de découpe.

Personnellement, je préfère toujours repérer le fameux fichier pour le convertir en fcm (ou non) car je préfère découper ma pièce d'appliqué 1 mm plus petit que ma pièce de bourdon [ou inversement 1 mm de plus que ma pièce d'appliqué) pour avoir un appliqué sans bavure mais cela n'engage que moi !


TUTO MISE A JOUR PE DESIGN V10,2 1ERE PARTIE

Si comme moi, vous préférez que votre pièce d'appliqué soit un tantinet plus petite pour mieux s'insérer sous le bourdon ou bien que vous vouliez agrandir ou rétrécir un motif vous en avez la possibilité en envoyant ce dernier sur scanncutcanvas.


3. ENVOYER VERS SCANNCUTCANVAS

Vous devez cliquer sur l'onglet scanncut puis cliquer sur exporter. Reprendre alors la manipulation ci dessus expliquée jusqu'à l'enregistrement du fichier.

Ensuite cliquer sur **envoyer vers scanncutcanvas**.




Lorsque c'est terminé ce message apparaît.



Si vous avez la chance d'avoir une machine récente, vous aurez le message « voulez vous envoyez le motif vers votre machine scanncut ». dans le cas présent comme nous voulons le modifier nous répondons NON.


TUTO MISE A JOUR PE DESIGN V10,2 1ERE PARTIE

Le motif apparaît sur vos projets dans scanncutcanvas.



Il faudra alors le renommer car il apparaît automatiquement sous le nom « fromPED_aaaammjjhmm »

Le projet ouvert dans scanNcutcanvas, vous pouvez alors diminuer (ou agrandir selon vos besoin) votre fichier.




Par ailleurs, ce que j'aime aussi c'est pouvoir envoyer ce fichier fcm directement à scanncut pour tracer mon motif de broderie en un joli dessin.


Votre broderie devient donc un motif de découpe comme vu plus haut ou un motif de traçage.

TUTO MISE A JOUR PE DESIGN V10,2 1ERE PARTIE

Voilà me résultat de ce que cela donne avec une broderie appliqué transformée en motif de traçage



et de découpe papier pour la carapace.



Je vous laisse imaginer ce que des personnes plus douées que moi en scrapbooking seront capable de faire avec cette possibilité !!

Bonne broderie et bonne découpe.
Salomé